

2024 年安全员之 A 证（企业负责人）精选试题及答案二

单选题（共 45 题）

1、《刑法》规定，在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处（ ）。

- A. 给予罚款或者拘留
- B. 3 年以下有期徒刑或者拘役
- C. 3 年以上 7 年以下有期徒刑
- D. 5 年以上 10 年以下有期徒刑

【答案】 B

2、企业职业道德建设重在落实，就是要加强宣传教育，强化（ ），建立内部的奖惩机制。

- A. 教育次数
- B. 监督考核
- C. 个人修为
- D. 组织纪律

【答案】 B

3、未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（ ）的罚款

- A. 1 万元以上 3 万元以下
- B. 5 万元以上 10 万元以下
- C. 10 万元以上 30 万元以下
- D. 10 万元以上 50 万元以下

【答案】 D

4、侵权责任是指行为人侵犯国家、（ ）和公民的财产权利以及侵犯法人名称和自然人的人身权时所应承担的责任。

- A. 集体
- B. 企业
- C. 法人
- D. 他人

【答案】 A

5、根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为（ ）大类，即第一类危险源和第二类危险源。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

6、依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件预警级别的说法，正确的是（ ）。

- A. 分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示，一级为最高等级
- B. 分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高等级
- C. 分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示，一级为最高等级
- D. 分为一、二、三和四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四级为最高等级

【答案】 C

7、生产安全事故隐患的特征主要表现在（ ）。

- A. 识别难
- B. 整改难
- C. 隐蔽性
- D. 复杂性

【答案】 C

8、建设工程的安全生产专项措施应遵循（ ）的原则，实施前施工单位应向建设单位和监理单位报送有关安全生产的计划、方案、措施等资料，得到审查认可后方可实施，实施后要完整地保存相关资料。

- A. 先实施、后报审
- B. 先报审、后实施
- C. 边报审、边实施
- D. 直接实施

【答案】 B

9、工程施工（ ）在基坑工程开挖深度达到国家建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定的标准时，应当长驻施工现场，随时处置施工过程中的安全隐患和安全技术问题。

- A. 总承包单位的总工程师和项目技术负责人
- B. 专业承包单位的技术负责人
- C. 专业承包单位的项目负责人
- D. 以上三者

【答案】 A

10、管理的核心是（ ）。

- A. 避免事故
- B. 消除隐患
- C. 提升品质
- D. 处理各种人际关系

【答案】 D

11、某建设公司承建某地高层花园酒店项目。在施工现场进行第 10 层模板搭设时，外架安全网等防护措施没有同步跟进，1 名木工在脚手架上搭设模板过程中不慎跌落，当场死亡。事故后调查发现，项目负责人身兼多职，长时间没有出现在现场，安全生产管理机构形同虚设，专职安全管理人员没能履行日常检查的职责。请回答：

- A. 1m 和 1m 以上
- B. 2m 和 2m 以上
- C. 3m 和 3m 以上
- D. 4m 和 4m 以上

【答案】 B

12、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由（ ）完成，并应有人监护。

- A. 电工
- B. 用电人员
- C. 总工程师
- D. 安装技术员

【答案】 A

13、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置：若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电，则动力与照明应（ ）配电。

- A. 分路
- B. 并接
- C. 串接
- D. 混接

【答案】 A

14、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施，施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。为赶工期，浇捣混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求，现场管理人员要求进行5楼模板拆除，在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉落，导致5名拆模工人压在下边，经抢救无效死亡，事后经查该企业安全生产许可证已到期。请回答：

- A. 50
- B. 75
- C. 85
- D. 100

【答案】 B

15、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领9名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成8人死亡、3人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

- A. 15

B. 20

C. 30

D. 36

【答案】 B

16、根据《建设工程安全生产条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）责任。

A. 间接

B. 连带

C. 部分

D. 主要

【答案】 B

17、《行政处罚法》立法目的是为了规范行政处罚的设定和实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护（ ）和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益。

A. 国家利益

B. 公共利益

C. 行政机关

D. 经营者

【答案】 B

18、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ ）。

A. 负责人签字

- B. 经理签字
- C. 有关人员签字
- D. 生厂商方面签字

【答案】 C

19、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请判断下列论述是否正确：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 B

20、下列安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责部门的是（ ）。

- A. 危险化学品储存企业
- B. 危险化学品运输企业
- C. 危险化学品使用企业
- D. 建筑施工企业

【答案】 A

21、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）内不予注册。

- A. 6 个月
- B. 1 年

C. 3 年

D. 5 年

【答案】 D

22、《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。

A. 在相关部门备案

B. 具有相应资质条件

C. 具有相关施工经验

D. 具有相关施工条件

【答案】 B

23、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

A. 15

B. 20

C. 30

D. 36

【答案】 B

24、当场实施处罚的，属于行政处罚的（ ）程序。

- A. 普通
- B. 简易
- C. 听证
- D. 执行

【答案】 B

25、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地（ ）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A. 区级以上
- B. 县级以上
- C. 市级以上
- D. 省级以上

【答案】 B

26、《安全生产法》生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ ），安全设施投资应当纳入建设项目概算。

- A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
- B. 同时采购、同时施工、同时投入生产和使用
- C. 同时采购、同时设计、同时投入生产和使用
- D. 同时设计、同时采购、同时施工

【答案】 A

27、根据《安全生产法》规定，发生较大生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照规定处（ ）的罚款。

- A. 20 万以上 50 万以下
- B. 50 万以上 100 万以下
- C. 50 万以上 150 万以下
- D. 100 万以上 500 万以下

【答案】 B

28、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位（ ）签字。

- A. 项目负责人
- B. 法人代表
- C. 技术负责人
- D. 项目技术负责人

【答案】 C

29、《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 400

【答案】 A

30、项目经理必须组织对施工现场作业人员进行（ ），组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书。

- A. 安全技术分析
- B. 安全生产检查
- C. 岗前质量安全教育
- D. 安全整改

【答案】 C

31、某化工企业生产车间发生火灾事故，造成 1 人死亡，2 人受伤。根据《安全生产法》，关于该企业事故报告和抢救的说法，正确的是（ ）。

- A. 接到事故报告后，立即向当地有关部门报告并等待抢救
- B. 立即采取措施组织抢救，防止事故扩大
- C. 向当地有关部门报告死亡 1 人，未报 2 人受伤
- D. 立即清理事故现场，防止产生负面影响

【答案】 B

32、触电后（ ）分钟开始救治者，90%有良好效果。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 A

33、（ ）必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 混凝土工
- B. 登高架设作业人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/177101156012006056>