

# 2022 年-2023 年中级注册安全工程师之安全生产管理真题精选附答案

单选题（共 35 题）

1、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）规定，对事故调查组提交重大事故调查报告，人民政府应当自收到之日起（ ）日内作出批复。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

【答案】 B

2、下列工作内容,属于安全评价中危险、有害因素辨识与分析工作内容的是（ ）

A. 分析事故发生的途径及其变化的规律

B. 划分评价单元，选择合理的评价方法

C. 提出消除或减弱危险、有害因素的措施和建议

D. 收集相关的法律法规资料

【答案】 A

3、生产经营单位安全生产规章制度体系中，下列不属于环境安全管理制度是（ ）。

A. 安全标志管理制度

B. 作业环境管理制度

C. 职业卫生管理制度

D. 现场作业安全管理制度

【答案】 D

4、某燃气企业在进行职业病危害专项检查，是对检查出职业病危害因素进行了分类，下列按照职业病危害因素来源进行分类说法中，正确是（ ）

A. 服务大厅工作台与座椅高度不匹配，属于劳动过程中产生有害因素

B. 燃气管线巡线人员网络点分配过多，属于生产过程中产生有害因素

C. 燃气管线巡线人员夏天容易中暑，属于劳动过程中产生有害因素，

D. 加气站维修工长期工作在噪声条件下，属于生产环境中有害因素

【答案】 A

5、人本原理体现了以人为本的指导思想，包括四个原则，下列不包括在人本原理中的原则是()。

A. 激励原则

B. 行为原则

C. 封闭原则

D. 能级原则

【答案】 C

6、依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB90871-2014），下列关于受限空间作业基本要求说法中，错误是（ ）。

A. 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通设施进行自然通风

B. 必要时，应采用风机强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认

C. 作业前 30min 内，应对受限空间进行气体分析，分析合格后方可进入，如现场条件不允许，时间可适当放宽，但不应超过 90min

D. 监测点应有代表性，容积较大受限空间，应对上、中、下各部位进行监测分析

【答案】 C

7、某餐饮店发生天然气泄漏，在先期处置中没能及时切断气源，继而引发燃爆。关于该餐饮店应急响应的做法，错误的是（ ）。

- A. 采取关闭气源阀门等处置措施
- B. 值班经理要求员工现场持续扑救，不得撤离危险区域
- C. 拨打 119 请求消防救援
- D. 立即封闭事故现场，通知人员疏散

【答案】 B

8、某建筑公司承建商业大厦，在进行混凝土浇筑作业时，工人王某发现振捣棒开动后漏电开关动作，便要求电工把振捣棒电源线直接接上电源。振捣棒再次启动后，王某拿起振捣棒时，即触电倒地，经抢救无效死亡。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB?6441—86），这起事故为（ ）事故。

- A. 物体打击
- B. 起重伤害
- C. 触电
- D. 车辆伤害

【答案】 C

9、目前我国煤矿实行的安全生产监督管理体制是（ ）。

- A. 综合监管与行业监管相结合
- B. 国家监察与地方监管相结合
- C. 政府监督与其他监督相结合

D. 政府监察与地方监管相结合

【答案】 B

10、甲公司工人乙某骑共享单车下班途中,因车座不舒服停在路边弯腰调整车座,辆正在倒车的小卡车将乙某碰倒碾压,造成其脾脏破裂。丙交警队认定在这起交通事故中乙某不承担主要责任。乙某从丁医院伤好出院后,提出工伤认定,甲公司不认为是工伤。根据《工伤保险条例》,在工伤认定中承担举证责任的是()。

A. 丙交警队

B. 丁医院

C. 乙某

D. 甲公司

【答案】 D

11、2017 年是国家安全生产监督管理总局等多部委组织开属全国“安全生产月”宣教活动的第 16 个年份。2017 年“安全生产月”的主题是( )。

A. 企业安全生产主体责任重如泰山

B. 牢固树立安全发展红线意识观念

C. 全面实施全民安全素质提升工程

D. 全面落实企业安全生产主体责任

【答案】 D

12、某企业为降低烟气脱硝系统安全风险,将使用原料由液氨变更为尿素。依据《职业病危害项目申报办法》(国家安全生产监督管理局第 48 号),该企业向申报机关申请变更时间应在原料变化为尿素后( )日内。

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

【答案】 C

13、某企业使用氯气作为循环冷却水的杀菌剂。为防止氯气泄漏事故，该企业改进了生产工艺，采用对人无害的物质作为杀菌剂。该企业采用的预防事故发生的安全技术措施属于()

A. 消除危险源

B. 限制能量或危险物质

C. 隔离

D. 故障—安全设计

【答案】 A

14、A 化工厂将污水车间污油罐罐顶安装雷达液位计工作发包给 B 安装公司。施工方案要求拆下罐顶人孔盖板，移至安全地点，开孔、焊接液位计接头后重新安装。施工人员为赶时间，直接在罐顶动火，导致罐内闪爆，罐顶崩开。2 名工人从罐顶摔下，造成 1 死 1 伤。根据以上情景，该事故的直接原因为（ ）。

A. 违规动火引爆罐内油气

B. 罐内污油没有清理干净

C. 未拆除人孔盖板

D. 未办理动火手续

【答案】 A

15、某企业建设一座冷藏容量为 5000L 货架式冷库。使用以液氨作为制冷剂制冷系统。冷藏设计温度在-10℃至-

A. 作业时应穿防静电工作服、工作鞋，使用非防爆灯具和工具

- B. 在盲板抽堵作业地点 15m 处可以进行动火作业
- C. 在同一液氨供液管道上可以同时进行两处盲板抽堵作业
- D. 作业点压力应降为常压，并设专人监护

【答案】 D

16、某水利发电企业依据相关要求和规范，组织制定实施防止事故发生和减少事故损失安全技术措施。下列措施中，属于防止事故发生安全技术措施是（ ）。

- A. 安装电气装置安全闭锁
- B. 在电器中设熔断器
- C. 在水车外放置耳塞
- D. 安装工业电视系统

【答案】 A

17、2016 年 11 月，甲省乙市丙县的 X 运输公司在甲省丁市戊县 Y 公司内卸车作业时发生一起造成 2 人死亡的生产安全事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号），下列关于这起事故调查工作的说法中，正确的是（ ）。

- A. 由丙县人民政府负责
- B. 由戊县人民政府负责
- C. 由丁市人民政府负责
- D. 由乙市人民政府负责

【答案】 B

18、某石化企业在演练结束后（ ）内，应组织召开演练评估会，讨论本次演练评估报告。

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 15 天
- D. 3 个月

【答案】 A

19、（2015 年真题）某市安全生产监督管理部门检查某小型采石场，发现存在严重的“神仙岩”、“一面墙”等重大事故隐患，监管人员责令该采石场立即停产整顿，但该采石场负责人自认为采石经验丰富，拒不停产整改。下列关于该市安全监督管理部门采取的强制执行措施中，正确的是（ ）。

- A. 依法提请该市人民政府予以关闭
- B. 提请原许可证颁发机关依法暂扣其安全生产许可证
- C. 没收违法所得，拍卖非法开采的产品、采掘设备
- D. 通知有关单位停止供电、供应民用爆炸物品等

【答案】 D

20、某住宅小区委托甲物业公司进行物业管理，甲物业公司委托乙市政公司对小区内的污水井、化粪池、隔油池等进行定期清理。依据《有限空间安全作业五条规定》（已废止），乙市政公司以下做法中，正确的是（ ）。

- A. 人员下井前到所在地安全生产监督管理部门办理作业许可
- B. 要求员工佩戴过滤式呼吸器下井
- C. 在人员下井前，对井下含氧量及有害气体进行检测
- D. 使用安全生产监督管理部门提供的有关应急设备

【答案】 C



21、某煤矿企业对在职员工进行定期体检发现煤工尘肺病患者有增长趋势，该企业决定开展全公司职业危害评价，则其应当进行职业病危害评价类型是（ ）。

- A. 职业病危害预评价
- B. 职业病危害控制效果评价
- C. 职业病危害专项评价
- D. 职业病危害现状评价

【答案】 D

22、生产经营单位发生事故后，可能影响到该单位周边地区时，应及时启动警报系统，告知公众有关疏散时间、路线、交通工具及目的地等信息。该工作属于应急响应过程中（ ）。

- A. 警报与紧急公告
- B. 指挥与控制
- C. 公共关系
- D. 接警与通知

【答案】 A

23、某化工企业春节复工前，利用生产装置设备多在停产状态便于维护维修，召集各车间维修班提前上岗一周，在检维修期间涉及动火作业，均办理了“动火作业许可证”，下列动火作业和动火作业分级说法正确是（ ）。

- A. 入料斗经过清理采取了安全隔离措施后，按二级动火作业办理许可证
- B. 反应釜经清洗置换，进出料两端均加装盲板隔离后，按一级动火作业办理许可证
- C. 厂区管廊上进行火焰矫正，按一级动火作业办理许可证
- D. 为避免浪费，某生产状态下苯原料储罐未进行清洗置换，采取了安全隔离措施后，按一级动火作业办理许可证



【答案】 B

24、某写字楼由 A 公司投资建设，为写字楼产权所有方。建成后租给多家企业办公使用，B 公司负责写字楼物业管理。该写字楼共有 8 部客用电梯，均在检验合格有效期内，C 公司负责电梯维保工作，2018 年某日，其中 1 部电梯运行中突然下坠，最终电梯停在四层到五层之间，造成 3 人被困。经查，该电梯安全钳内有沙子、灰尘、油泥等异物，导致安全钳模块夹不住导轨。该起事故主要责任单位是（ ）。

- A. 写字楼产权所有方 A 公司
- B. 电梯维保单位 C 公司
- C. 物业公司 B 公司
- D. 所在地特种设备检验部门

【答案】 B

25、某热力公司锅炉值班人员甲例行巡查时闻到疑似绝缘电缆烧焦味道，随后发现锅炉蒸汽吹灰控制室内有浓烟。甲随即向值班室报告，值班班长立即拉闸，避免了一起严重火灾事故的发生。事后调发现，造成该起事故的直接原因有：端子排环线接触不良，岗位专职人员巡检不到位；因未到大修期，控制室内控制盘一直没有经过检修处理。该公司的下列做法中，属于防止此类电气火灾事故的本质安全措施是（ ）。

- A. 控制室增设空调设备
- B. 将端子排转接的环线取消，改为直接接线
- C. 重新封堵控制盘柜内电缆
- D. 尽快恢复密封风机供电，防止蒸汽吹灰器枪头被烤坏

【答案】 B

26、甲省乙市某化工企业发生储罐闪爆事故，事故未造成人员伤亡，但有毒气体扩散至一河之隔甲省丙市丁县境内。负责该事故应急处置指挥是（ ）。

- A. 甲省人民政府

- B. 乙市人民政府
- C. 丙市人民政府
- D. 丁县人民政府

【答案】 A

27、下列各项中，不会导致人体组织器官器质性损伤，但会引起功能性改变是（ ）。

- A. 红外线
- B. 紫外线
- C. 激光
- D. 射频辐射

【答案】 D

28、（2018 年）4 月 5 日甲市某物流运输公司在乙市丙县境内公路上发生一起交通事故，造成重伤 3 人，轻伤 3 人，1 辆运输车、2 辆轿车严重受损，至 4 月 10 日在医院抢救的 3 人陆续死亡。关于组织这起事故调查的有关人民政府的说法，正确的是（ ）。

- A. 丙县人民政府负责组织事故调查，甲市人民政府应当派人参加，运输公司配合事故调查
- B. 丙县人民政府负责组织事故调查，乙市人民政府应当派人参加，运输公司配合事故调查
- C. 乙市人民政府负责组织事故调查，甲市人民政府应当派人参加，丙县人民政府配合事故调查
- D. 甲市人民政府负责组织事故调查，乙市人民政府应当派人参加，丙县人民政府配合事故调查

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/615341124230011103>