

2022~2023 汽车技师职业鉴定考试题库及答案

1. 汽车 ABS 在滑路上的工作效果并不理想。

正确答案：

错误

2. 只有通过认定的汽车维修质量检验人员才有资格签发竣工出厂合格证， 其他人员签发的竣工出厂合格证无效。

正确答案：

正确

3. 在气门升程相同的情况下， 气门锥角越大， 气流通过断面越大。

正确答案：

错误

4. 调整轮毂轴承预紧度。 将调整螺母旋到底， 装上锁止垫， 按规定力矩拧紧锁止螺母。

正确答案：

错误

5. 对维修质量合格的汽车应发放《汽车维修竣工出厂合格证》 。

正确答案：

正确

6. 按照相关法规， 没有办理机动车交通事故责任强制险的二手车也可以交易。

正确答案：

错误

7. 若发动机连杆轴承响， 响声会随发动机负荷增加而增大。

正确答案：

正确

8. 发动机总容积越大， 它的功率就越大。

正确答案：

错误

9. 一般来说， 只要谈判双方努力， 就可以找到绝对合理的谈判方案。

正确答案：
错误

10. 变速器盖的变速叉端面磨损量应不大于 0.40mm。

正确答案：
正确

11. 电器设备二级维护作业对蓄电池的技术要求是安装牢固，电解液面密度、高度符合规定。

正确答案：
正确

12. 简述汽油车排放污物怠速检测法及 6 座以下车辆排放污染物限值？

正确答案：

A、怠速检测法：

1、离合器结合，加速踏板位于松开位置，阻风门全开（化油器车）2、发动机由怠速加速成到 0.7 倍的额定转速，维持 60S，然后再降至怠速。3、在稳定怠速状态下把测量仪的取样探头直接插入发动机的排气管中，深度 400 毫米，并固定 4、怠速维持 15S 后开始测量，读取 30S 内的 CO 和 HC 的最高值和最低值，取平均。B、限值：CO，0.8%，HC， 150×10^{-6} 。

13. 润滑油量多，压力高，有利于发动机的正常运转和润滑。

正确答案：
错误

14. 在喷油器试验台对喷油器进行喷油压力检查时，各缸喷油压力应尽可能一致，一般相差不得超过 0.10 Mpa。

正确答案：
错误

15. 气压制动的车辆，在检测台上各轴检测完毕时，气压应仍不低于起步气压。

正确答案：
正确

16. 用游标卡尺测量尺寸时，机件尺寸 = 主尺整数 + 游标卡尺精度 + 副尺格数。

正确答案：

错误

17. 车辆在车身前部外表面的易见部位上应至少装置二个能永久保持的商标或厂标，在车身外表面的易见部位上应装置能识别车型的标志。

正确答案：

错误

18. 车速表检测结束后，检验员应急踩制动踏板使滚筒停止转动。

正确答案：

错误

19. 汽车发动机的作用是什么？

正确答案：

它是汽车的动力源，它将燃料的化学能转变成热能，进而转变成机械能推动汽车行驶。

20. 统一式燃烧室具有发动机转动平稳，噪声小的特点。

正确答案：

错误

21. 汽车的有形损耗是指汽车存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致车辆实体发生的价值损耗。

正确答案：

正确

22. 一般大型客车车身采用骨架式受力结构。

正确答案：

正确

23. 活塞环拆装钳是一种专门用于拆装活塞环的工具。

正确答案：

正确

24. 乘用车除前排座位外的其它排座位，按座垫中间位置测量的乘客舱内部不小于 400mm 时，每 400mm 核定 1 人。

正确答案：

正确

25. 二手车上路行驶的手续是指：机动车上路行驶，按照国家有关规定必须办理的相关证件和必须缴纳的税、费。机动车凭这些有效证件及所缴纳税、费的凭证上路行驶。

正确答案：
正确

26. 交通部 2005 年第 7 号令规定的质量保证期中行驶里程和日期指标，是以日期为准的。

正确答案：
错误

27. 液压传动易实现精确的定比传动。

正确答案：
错误

28. 发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路导致充电电流不稳。

正确答案：
正确

29. 汽油机汽车排气颜色为黑色，说明混合气过浓或是点火时刻过迟，造成燃烧不完全。

正确答案：
正确

30. 汽车机械转向系统由哪三部分组成？

正确答案：
汽车机械转向系统由转向操纵机构、转向器、转向机构三部分组成。

31. 汽车售后服务的技术培训内容包括（）。

- A. 用户培训
- B. 服务网络的培训
- C. 技术培训的组织
- D. 教学能力培训

正确答案：
ABC

32. 消费包括对生产资料的消费和对生活资料的消费。

正确答案：

正确

33. 顾客让渡价值是指顾客总价值与顾客总成本的差额。

正确答案：

正确

34. 汽车的无形损耗是由于科学技术的进步和发展，从而导致车辆的损耗与贬值。

正确答案：

正确

35. 解释变速箱 8JS118TB 及 CA10TAX190M2 含义？

正确答案：

8JS118TB 代表 8 档变速箱，变速箱输出扭矩 118Kg. m, 陕西法士特变速箱。
CA10TAX190M2 代表 10 档变速箱，变速箱输出扭矩 190Kg. m, 本部变速箱，第二代产品改进。

36. 汽车防抱死制动 系统都以车轮滑移率为控制参数。

正确答案：

错误

37. 气缸密封性仅用于表征汽油机气缸组件的技术状况。

正确答案：

错误

38. 壳体与行星齿轮、半轴齿轮垫片的接触面应光滑、无沟槽。

正确答案：

正确

39. 发动机气缸数越多，发动机工作越平稳。

正确答案：

正确

40. 承载式车身的安全性取决于其结构强度与刚度。

正确答案：
错误

41. 进气歧管压力传感器用来测定吸入发动机空气质量的装置。

正确答案：
错误

42. 简述蜡式节温器的工作原理？

正确答案：
冷却水温度： $\leq 76^{\circ}\text{C}$ 小循环 $76^{\circ}\text{C} \sim 86^{\circ}\text{C}$ 大小循环 $> 86^{\circ}\text{C}$ 大循环

43. 气缸密封性是表征气缸组件技术状况的重要参数之一。

正确答案：
正确

44. 千分尺调整零位时，必须使微分筒上的棱边与固定套管上的“()”线垂合，同时要使微分筒上零线对准固定套管上的纵刻线。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

正确答案：
A

45. 疲劳是指金属零件长期在()作用下工作, 突然发生断裂的现象。

正确答案：
交变载荷

46. 电磁喷油器按电磁线圈阻值的大小可分为高阻抗型和低阻抗型两种。

正确答案：
正确

47. 假设某汽车制造厂去年生产一辆君威 3.0 所需时间为半年，今年生产同一型号车辆所需实际缩减为 5 个月，由于劳动时间减少造成的该种车辆成本降低属于经济性功能贬值。

正确答案：
错误

48. 活塞顶部式燃烧室的一部分，头部主要用于安装活塞环，而裙部可起导向作用。

正确答案：
正确

49. 应急的语言艺术有（）。

- A. 用势转言
- B. 妙用谐音
- C. 反唇相讥
- D. 礼貌用语

正确答案：
ABC

50. 用内、外径量具测量，主销衬套内孔磨损超过 0.70mm, 或衬套与主销的配合间隙超过 0.20mm 时，应更换主销衬套。

正确答案：
错误

51. 简单随机抽样是其他抽样方法的基础，这一方法适用于总体单位数量太庞大以及分布比较均匀的情况。

正确答案：
错误

52. 影响消费者需求的因素有（）。

- A. 地理因素
- B. 人口因素
- C. 心理因素
- D. 行为因素

正确答案：
ABCD

53. 根据我国相关法规，所有在道路上行驶的车辆都必须缴纳机动车交通事故责任强制保险。

正确答案：
正确

54. 简述车漆封釉施工工序有哪些？

正确答案：

- 第一步，清洗车身。
- 第二步，砂光。
- 第三步，抛光。
- 第四步，除蜡。
- 第五步，遮盖。
- 第六步，封釉。
- 第七步，烘烤。

55. 如何对发动机作初步检查？

正确答案：

1、检查机油的数量和质量 2、冷却液的数量和质量 3、蓄电池的及其端子：电解液、电压、端子状况 4、空气滤清器有无堵塞、污染 5、发动机皮带有无磨损、裂纹及偏差度 6、火花塞是否清洁、检查间隙并作适当调整 7、按发动机技术规格和要求检查点火正时。

56. 根据营销环境中各种力量对企业市场营销的影响，可以把市场营销环境分为（ ）。

- A. 微观环境
- B. 内部环境
- C. 宏观环境
- D. 外部环境

正确答案：

AC

57. 合同也称契约，是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

正确答案：

正确

58. 6P 是在 4P 的基础上增加了政府和公共关系。

正确答案：

正确

59. 按照相关法规，机动车交通事故责任强制保险属机动车车主自行选择投保的险种。

正确答案：

错误

60. 混合气浓度越浓，发动机产生的功率越大。

正确答案：

错误

61. 液压制动系各车轮制动力均偏低，主要原因为制动踏板自由行程太大，制动液中有空气或变质，制动主缸有故障，增压器或助力器效能不佳或失效。

正确答案：

正确

62. 简述车漆镀膜与车漆封釉的不同？

正确答案：

答：

- (1) 产品原料不同
- (2) 操作工艺不同
- (3) 作用效果不同
- (4) 划痕处理不同

63. 运动速度高、单位压力大的摩擦表面应比运动速度低、单位压力小的摩擦表面的粗糙度参数值小。

正确答案：

正确

64. 职业道德是一种强制性的约束机制。

正确答案：

错误

65. 专门从事定期检测在用车辆是否符合有关的安全标准和防止公害等法规的规定，执行监督任务的检测站，称为“车辆综合检测站”。

正确答案：

错误

66. 防止动力性下降的措施？

正确答案：

- 1、保持发动机在中等转速下工作
- 2、保持良好的进气系统
- 3、保持所缸的密封性
- 4、正确燃料点火正时
- 5、保持良好的正常水温。

67. 业务素质的内容包括（ ）。

- A. 具有现代营销观念
- B. 具有丰富的专业知识
- C. 具有较扎实的销售基本
- D. 具有熟练的销售技巧

正确答案：

ABCD

68. 简述车蜡选用原则及打蜡注意事项。

正确答案：

答：选用原则：1) 根据车蜡的作用、漆面的新旧、季节的不同、车辆行驶环境来选择；2) 选用时必须要考虑与车漆颜色相适应。

注意事项：

- 1) 新车不要随便打蜡，
- 2) 要掌握好打蜡的频率；
- 3) 打蜡前最好用洗车水清洗车身的泥土和灰尘，
- 4) 应在阴凉处给汽车打蜡，保证车体不发热；
- 5) 上蜡时，应用海绵块涂上适量车蜡，在车体上直线往复涂抹，一次作业要连续完成，一般车蜡在涂匀5~10分钟后有新毛巾擦亮，快速车蜡应边涂边抛光；
- 6) 打完蜡后一定将蜡垢彻底清除。

69. 零件疲劳导致了其（ ）性能的变化。

正确答案：

学

70. 如果打刻（或铸出）的发动机型号和出厂编号不易见，则应在发动机易见部位增加能永久保持的发动机型号和出厂编号的标识。

正确答案：

正确

71. 汽车上广泛采用的起动机是靠拨叉强制使传动小齿轮轴向移动与飞轮齿圈啮合。

正确答案：

正确

72. 检查车辆号牌：号牌应安装在号牌板（架）处，号牌应正置、横向水平、纵向基本垂直且使用符合标准的固封装置固封，号牌应无变形、遮盖和破损、涂改，号牌号码和种类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/548077041121006034>