

2023 年【危险化学品生产单位安全生产管理人员】考试题及答案

1、【单选题】()属于化学性危害因素。(A)

A、工业毒物

B、振动

C、高温

2、【单选题】()是指危害和整改难度较大,应当全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外界因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(C)

A、重大危险源

B、一般事故隐患

C、重大事故隐患

3、【单选题】()应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识,提高从业人员安全意识和应急处置技能。(A)

A、生产经营单位

B、各级安全生产监督管理部门

C、事业单位

4、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者()对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(B)

A、职工

B、个人

C、管理人员

5、【单选题】《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,存在高毒作业的建设项目的职业中毒危害防护设施设计,应当经()部门进行卫生审查;经审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工。

(A)

A、卫生行政

B、安监

C、公安

6、【单选题】《危险化学品安全管理条例》规定,公安机关负责危险化学品的()管理。(C)

A、日常监督

B、综合监督

C、公共安全

7、【单选题】《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品()。(A)

A、安全标签

B、运输标签

C、安全标志

8、【单选题】《危险货物分类和品名编号》标准将第 6 类危险货物分为毒性物质和()二项。(C)

A、高毒品

B、低毒品

C、感染性物质

9、【单选题】《安全生产法》规定,()必须接受专门的培训,经考试合格取得操作资格证书的,方可上岗作业。(C)

A、班组长

B、岗位工人

C、特种作业人员

10、【单选题】一般压力越高,可燃物的自燃点()。(C)

A、不变

B、越高

C、越低

11、【单选题】下列()安全阀由主阀和辅阀构成,通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作。(C)

A、重锤杠杆式

B、弹簧式

C、脉冲式

12、【单选题】下列对“本质安全”理解不正确的是()。(C)

A、设备或设施含有内在的防止发生事故的功能

B、是安全生产管理预防为主的根本体现

C、可以是事后采取完善措施而补偿的

13、【单选题】下面不属于噪声作业职业禁忌证的为()。(C)

A、感音神经性听力损失(500Hz、1000Hz 和 2000Hz 中任一频率的纯音气导听阈 > 25HL)和双耳高频(3000Hz,4000Hz,6000Hz)平均

听阈 \geq 40

dB

B、中度以上传导性耳聋

C、I 期及 I 期以上高血压

14、【单选题】为了防止氧化反应接触器发生爆炸,接触器应有(),并尽可能采用自动控制或调节以及报警联锁装置。(B)

A、环保装置

B、卸压装置

C、燃烧装置

15、【单选题】为防止直击雷危害,()KV 及以下的高压变配电装置宜采用独立避雷针或避雷线。(A)

A、35

B、110

C、220

16、【单选题】产生职业病危害的用人单位的工作场所职业病危害因素的强度或者浓度应当符合国家()标准。(C)

A、劳动保护

B、安全生产

C、职业卫生

17、【单选题】人本原理体现了以人为本的指导思想,()不是人本原理中的原则。(A)

A、安全第一原则

B、动力原则

C、能级原则

18、【单选题】企业应急救援指挥部由()任总指挥;有关副职领导任副总指挥,负责一旦发生事故时应急救援的组织和指挥。(A)

A、企业主要负责人

B、分管安全的领导

C、工会主席

19、【单选题】企业要按照国家有关规定实行重大危险源和重大隐患及有关应急措施备制度,()至少要进行一次全面的安全生产风险分析。(C)

A、每年

B、每季度

C、每月

20、【单选题】危险、有害因素的识别是指识别危险、有害因素的存在并确定其()的过程。(B)

A、数量

B、性质

C、严重性

21、【单选题】在某企业仓库中储存着大量化工和建材产品,有水泥、五金件、油漆、溶剂、双氧水、无水酒精等。检查员检查发现在一个大房间中,整齐码放各种商品,建材和化工产品交错放置,产品标识齐全,在门口,整齐放着4个干粉灭火器,其中2个灭火器的压力表的指针在红色区域。根据上述描述,危险化学品的储存方式、方法以及存数量应当符合()标准或者国家有关规定。(A)

A、国家

B、行业

C、企业

22、【单选题】从事特种作业人员必须年满()周岁。(A)

A、18

B、20

C、22

D、24

23、【单选题】安全泄放系统由泄放路径和()构成的。(A)

A、泄放装置

B、爆破片

C、泄放口

24、【单选题】安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产过程中由于()所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。

(C)

A、管理不善

B、危险

C、事故

25、【单选题】对锅炉结构的要求:各部分在运行时应能按设计预定方向()。(C)

A、伸展

B、收缩

C、自由膨胀

26、【单选题】对锅炉结构的要求:炉墙应有良好的()。(C)

A、承载能力

B、强度

C、密封性

27、【单选题】防护栏杆应用安全立网封闭,或在栏杆底部设置高度不低于()的挡脚板。(A)

A、180mm

B、179mm

C、150mm

D、120mm

28、【单选题】建设项目的防护设施设计,应当经安全生产监督管理部门审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工的项目为()。

(A)

A、职业病危害严重

B、职业病危害较重和严重

C、职业病危害一般、较重和严重

29、【单选题】按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施()。(B)

A、综合管理

B、综合监督管理

C、监督管理

30、【单选题】按照《危险化学品安全管理条例》的规定,()不得购买剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆危险化学品。(B)

A、医疗单位

B、个人

C、科研单位

31、【单选题】易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于()标准。(C)

A、一级

B、二级

C、三级

32、【单选题】某韩国独资制鞋有限公司，2004年7月22日至8月7日，接连出现3例含苯化学物及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3名女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。有关人员到工作现场调查确认：(1)在长70m、宽12m的车间内，并列2条流水线，有近百名工人进行手工刷胶作业；(2)车间内有硫化罐、烘干箱、热烤板等热源，但无降温、通风设施，室温高达37.2℃。(3)企业为追求利润，不按要求使用溶剂汽油，改用价格较低、毒性较高的燃料汽油作为橡胶溶剂，使得配制的胶浆中的含苯化学物含量较高。(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及40多个胶浆盆等)全部敞口。(5)操作工人没有任何个人防护用品。(6)经现场检测，车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准2.42倍和2.49倍。根据上述描述，()必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。(B)

A、政府

B、用人单位

C、工会组织

33、【单选题】根据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》,丙烯腈生产装置关于车间卫生用室设计,不适合的为()。(B)

A、设置存放工作服的专用房间

B、便服和工作服室可同室分柜存放

C、设置专门的淋浴间

34、【单选题】根据《工伤保险条例》,职工工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,()认定为工伤。(A)

A、应当

B、不得

C、视具体情况而定

35、【单选题】液氯及液氨的装卸应有防止污染环境的措施。液氯装卸严禁采用()。(C)

A、紫铜管

B、铜管

C、橡胶管

36、【单选题】燃料容器管道直径越小,发生爆炸的危险性()。(A)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536015041212010105>