

2023 年资料员之资料员基础知识自我检测试卷 A 卷

附答案

单选题（共 40 题）

1、PKPM 建筑工程资料管理系统的主界面不包含（）

- A. 主菜单
- B. 使用者账号
- C. 资料树
- D. 工具条

【答案】 B

2、建筑工程资料管理系统中合并单元格造成某些单元格的边线丢失的情况，（）描述是正确的。

- A. 需要重新为单元格加边框
- B. 需要重新绘制表格
- C. 打印时边线会重新显示
- D. 重新打开软件可恢复边线

【答案】 A

3、当资料不足时，贮水池的调节水量可按最高日用水量的（）估算。

- A. 1%~5%
- B. 5%~10%
- C. 10%~20%
- D. 20%~30%

【答案】 C

4、根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081—2002)，标准混凝土立方体试块的边长为() mm。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

【答案】 B

5、主要适用于钢筋的交叉连接如焊接钢筋网片，钢筋骨架的焊接连接方法是()

- A. 电弧焊
- B. 闪光对焊
- C. 电渣压力焊
- D. 电阻点焊

【答案】 D

6、门窗洞口上部有集中荷载的建筑不宜采用()。

- A. 砖拱过梁
- B. 钢筋砖过梁
- C. 钢筋混凝土过梁
- D. 钢过梁

【答案】 A

7、当室内地面为不透水性垫层时，防潮层一般设在（）处，而且至少要高于室外地坪 150mm。

- A. 室内地面向上 60mm
- B. 与室内地面相平
- C. 室内地面向下 60mm
- D. 室内地面向上 120mm

【答案】 C

8、word 保存文档的快捷键为（）

- A. Ctrl+A
- B. Ctrl+
- C. Ctrl+S
- D. Ctrl+X

【答案】 C

9、在砌筑砂浆中加入掺合料的主要目的，下列说法不正确的是（）。

- A. 改善砂浆的和易性
- B. 改善砂浆的保水性
- C. 提高砂浆强度
- D. 降低水泥用量

【答案】 C

10、PKPM 建筑工程资料管理系统中进行复制表单的操作，（）是错误的操作。

- A. 在主菜单上【编辑】—【复制当前文档】。

- B. 单击鼠标右键，弹出菜单，选择【复制当前文档】。
- C. 单击表单下方的“增加”按钮，选择“复制当前文档。”
- D. 直接按键盘的“Ctrl+C”组合键。

【答案】 D

11、（）是建筑行业职工安身立命的基础，也是建筑企业赖以生存和发展的基石。

- A. 教育
- B. 科学
- C. 诚信
- D. 法律

【答案】 C

12、排水铸铁管的水压试验水压为（）。

- A. 1.45MPa
- B. 1.46MPa
- C. 1.47MPa
- D. 1.48MPa

【答案】 C

13、排水铸铁管的抗拉强度不小于（）。

- A. 120MPa
- B. 130MPa
- C. 140MPa

D. 150MPa

【答案】 C

14、普通螺栓按加工精度分类，（）级螺栓是粗制螺栓。

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】 C

15、下列属于热辐射光源的是（）。

A. 荧光灯

B. 白炽灯

C. 高压钠灯

D. 氙灯

【答案】 B

16、卫生器具分为便溺用卫生器具、淋浴用卫生器具、洗涤用卫生器具和专用卫生器具主要是根据（）进行分类。

A. 使用功能

B. 结构特点

C. 使用人员

D. 布置位置

【答案】 A

17、投资估算是在工程项目的（）进行的。

- A. 立项阶段
- B. 设计阶段
- C. 施工阶段
- D. 验收阶段

【答案】 A

18、下列关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，错误的是（）。

- A. 灰缝厚度宜为 15mm
- B. 灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满，竖缝采用挤浆和加浆方法，严禁用水冲洗清理灌缝
- C. 在墙体底部，在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑，其高度宜不小于 200mm
- D. 与梁的接触处待加气砖砌完 14d 后采用灰砂砖斜砌顶紧

【答案】 D

19、房屋建筑工程属于（）资质序列。

- A. 施工总承包
- B. 专业承包
- C. 劳务分包
- D. 市政工程总承包

【答案】 A

20、电流对人体的伤害主要包括（）。

- A. 电击和电伤
- B. 触电和电击
- C. 触电和电伤
- D. 触电和麻痹

【答案】 A

21、下列设施当中不属于竖向交通工具的是（）。

- A. 楼梯
- B. 自动扶梯
- C. 爬梯
- D. 楼板

【答案】 D

22、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（）或者其他有关部门考核合格后方可任职。

- A. 建设行政主管部门
- B. 劳动行政主管部门
- C. 建筑业协会
- D. 安全生产管理部门

【答案】 A

23、消除应力钢丝，是指钢丝在塑性变形下（轴应变）或通过矫直工序后，在适当温度下进行的短时（）得到。

- A. 冷拉
- B. 冷拔

- C. 冷轧
- D. 热处理

【答案】 D

24、檐墙又称为（）

- A. 外纵墙
- B. 内横墙
- C. 外横墙壁
- D. 内纵墙

【答案】 A

25、一砖半墙对应的构造尺寸为（）。

- A. 115mm
- B. 178mm
- C. 240mm
- D. 365mm

【答案】 D

26、当采用蓄电池作为疏散用事故照明的电源时，要求其连续供电的时间不应少于

- A. 5min
- B. 10min
- C. 20min
- D. 30min

【答案】 C

27、构造柱的最小截面尺寸为（）

A. 180mmX180mm

B. 180mmX240mm

C. 240mmX240mm

D. 300mmX240mm

【答案】 B

28、在质量管理的 PDCA 循环中，计划行动方案的交底和按计划规定的方法和要求开展工程作业技术活动属于（）

A. 计划

B. 检查

C. 实施

D. 处置

【答案】 C

29、Excel 中的求和函数是（）。

A. SUM

B. NOW

C. RAN

D. SQRT

【答案】 A

30、“三不伤害”指不伤害自己、不伤害他人、（）。

- A. 不伤害朋友
- B. 不伤害领导
- C. 不伤害业主
- D. 不被他人伤害

【答案】 D

31、为了使构造柱与墙体融为一体，构造柱沿墙高每隔 500mm 设 2 Φ 6 的拉接钢筋，每边伸入墙内的长度不少于（）mm。

- A. 500
- B. 800
- C. 1000
- D. 1200

【答案】 C

32、在预制装配式钢筋混凝土楼板中实心平板的板厚一般为（）。

- A. 40~70mm
- B. 50~80mm
- C. 60~90mm
- D. 70~100mm

【答案】 B

33、3/4 砖墙对应的构造尺寸为（）。

- A. 115mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798073127011006051>